






I fusibili sono da acquistare a parte

Componenti quadro di campo 3 stringhe 1000V DC:

- 1 cassetta in poliestere IP65 7511023 (380x285x185 mm)
- 1 piastra di fondo in metallo 7432023
- 1 piastra di fondo isolante 7431023
- 6 portafusibili unipolari 2401038D 20A 1000V DC
- 1 sezionatore DC-21B 3450160 1000V DC 30A max
- 1 manovra diretta 3591201 per sezionatore 3450160
- 1 scaricatore di sovratensione 1000V DC classe II - 2445208
- 2 barre parallelo (realizzate con barra a pettine 2306020)
- 4 connettori MC4 maschio 1002700 + 4 connettori MC4 femmina 1002710 per ingresso e uscita cavi
- 1 pressacavo M16 1002102 (per uscita cavo di messa a terra) +
- 1 ghiera M16 1002152

Cavo solare FG7R 6 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno



ITALWEBER

Via Risorgimento, 84
I - 20017 Rho MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853170

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 23/11/2009

Rev. 0

Pag. 1 di 1